

提高清洁效率的 5 点建议（容易实施、立见成效）

有很多简单易行的方法，可以帮助解决工厂常见的清洁难题，并且显著改善工厂的日常运营。以下是 5 个行之有效的建议，可帮助您提高清洁效率，并减少由再次清洁导致的开产延迟风险。




软管喷嘴

软管喷嘴远离地面以避免交叉污染。



控制面板

在盖上覆盖物以便进行湿清之前，先清洁消毒控制面板，以防止后期污染。



设备部件

在清洁过程中，将设备置于定制的机架或手推车上，以确保部件始终不会接触地面。



清洁后检查

在结束清洁和投入生产之前，用手电筒仔细检查设备。



过度喷洒

由上至下低压冲洗，以防止过度喷洒，避免对相邻生产线和周围环境造成交叉污染。

请观看这些清洁建议的简要演示以及更多内容，以便您可以在工厂中将其付诸实践。

[立即观看](#)