





ISC CAM 快速启动指南

电气连接 功能 ISC 自带连接头 位置 针脚示意图 使用时需提前准备 需准备的连接线规格 电源* M12 四芯公头, ISC CAM 电源电缆 M12 四芯母头, A 型编码,接 ISC CAM 电源端为母头; 需要自行准备电源 A-Code: D型编码。 需要按照此示意图接入**双路** 24V 电源。 连接线。 另一端连接 PLC,一般为散线,长度按实际需要配置。 24VDC (V1) 24VDC (V2) GND (V2) 4 3 GND (V1) 18...30 VDC (SELV) (V1 CPU) PER C0...C3 < 0.2A CONNECT LOGIC (V1) & IN-OUTPUTS (V2) (V2 PORTS) PER C0...C3 < 4A POWER SUPPLY M12 四芯母头, ISC CAM 以太网电缆 M12 四芯公头, D型编码,另一端一般为 RJ45S。见下页 以太网* 见下页 当需要以太网连接 D型编码。 PLC 时,需要自行准 针脚图。网线需选用符合工业标准的超五类或六类屏蔽 备以太网线。 双绞线。长度按实际需要配置,不宜超过30米。 1号口, M12 四芯母头, ISC CAM C3 端口 备用连接口 M12 四芯公头, A型编码,另一端一般为散线。长度按 见下页 左口或右 A型编码。 实际需要配置,不宜超过30米。 口分流信 号输入* 设备运行

报错信号*


^{*}详见电气原理图及 ISC CAM 调试指导书







ISC CAM 线缆颜色说明



电缆	标记环		功能
黑色	灰色		电源
黑色	黑色		传感器
黑色	绿色		编码器 (Sick)*
黑色	白色		编码器 (Turck)*
黑色	黄色		电磁阀 AIM™ S800*
黑色	蓝色		电磁阀 DARB™ S45x0*
黑色	红色		阀岛 S70x0*
绿色	-	-	以太网

* 配置/平台相关

连接线针脚示意图

以太网 P1/(P2)

M12 母头 4-针, D 编码

针脚 1:TX+ (RX+)

针脚 2:RX+ (TX+)

针脚 3:RX- (TX-)

针脚 4: TX- (RX-)



分流信号/运行故障信号

M12 母头 4-针, A 编码

针脚 1: 24V 直流电 出 V2 针脚 2:运行-故障 信号输出

针脚 3:接地 (V2)

针脚 4: 分流信号输入

针脚5: 未连接



设置 PC 的 IP 地址

- 打开命令提示符 (cmd.exe)
- 输入: netsh interface ipv4 show config
- 找到接口名称,如"本地连接"
- 輸入: netsh interface ipv4 设置地址名称 = "您的接口名称" 静态 IP 192.168.1.2 255.255.255.0 0.0.0.0

设置动态 IP*

- 打开命令提示符 (cmd.exe)
- 輸入: netsh interface ipv4 show config
- 找到接口名称,如"本地连接"
- 输入: netsh interface ipv4 设置地址名称 = "您的接口名称" 网络源 = dhcp
- *请咨询您的 IT 部门以获取支持和详细信息

