

五种迹象可能表明 您的速冻机存在气流问题

如果您的设备存在以下情况之一，您的工厂就能从英特乐的速冻优化服务中获益。



产品在离开速冻区时没有冷冻，或未能冷却到合适的温度




风机、盘管和压缩机结霜过多



产品在速冻后温度不一致



当您围绕螺旋输送机或速冻机巡视时，感受到了不同强度的气流



您可以感觉到进料端和出料端周围存在漏气：
有冷空气从速冻区逸出/有暖空气进入速冻区

想要详细了解英特乐如何优化您的速冻应用，[请点击此处。](#)