

# 导致输送机异物污染风险的五大成因

以及如何在您的工厂中主动解决这些问题



## 返程道/输送道安装

由专家评估风险因素,比如传送带弛垂、边缘破损等。为您的工作人员开 展输送机安装、维护和清洁培训。使用预测工具预估更换需求。



## 驱动端/从动端安装

正确配置驱动轴链轮。利用重负荷定位环和隔环(或者保持对齐的 专用零件)控制跑偏问题。



## 传送带处理

确保在清洁或施工期间正确地运输和存储传送带,避免随意放置传送带。使用可简化传送带装卸的工具和部件。



#### 干涉点

确保传送带在整个输送机上平稳运行,框架上无障碍物。使用容错型传送带和材料。



## 化学相容性

与传送带和化学品供应商一起进行相容性检查。通过实践培训和简 短的远程数字课程,增强团队的传送带清洁技能。





要阅读全文,请扫描此二维码或访问 ilox.co/3BBSabq