

PIĘĆ OZNAK NIEPRAWIDŁOWEGO PRZEPEŁYWU POWIETRZA W MROŹNI

Jeśli zaznaczysz nawet tylko jedno z tych pól, Twoja działalność może prawdopodobnie zyskać na usługach optymalizacji klimatyzacji Intralox.



Gdy produkt opuszcza urządzenie, nie jest on zamrożony lub schłodzony do odpowiedniej temperatury




Na wentylatorach, cewkach i sprężarkach gromadzi się nadmierna ilość szronu



Po przeprowadzeniu kondycjonowania temperatury produktów są niespójne



Podczas obchodzenia wokół spirali lub mroźni odczuwasz przepływy powietrza o różnym natężeniu



Odczuwasz nieszczelność powietrza w pobliżu wejścia i wyjścia: chłodne powietrze uchodzące z urządzenia lub ciepłe powietrze przedostające się do środka

Aby uzyskać informacje na temat optymalizacji zastosowań z zakresu kondycjonowania, [kliknij tutaj](#).