


提高传送带的使用寿命、安全性和整体表现

9000 系列洗罐机传送带



“自安装以来，英特乐 9000 系列洗罐机传送带一直运行稳定。从 2013 年生产线投产到现在，没有出现过任何重大问题。此外，英特乐还在 2022 年 11 月安排了传送带健康检查。我代表工程部，对英特乐多年来为我们提供的售后服务和技术指导表示衷心的感谢！”

昇兴集团工程部

Intralox® 9000 系列是一款专为洗罐机开发设计的传送带它选用了最适合洗罐环境的 PVDF 材质，克服了金属传送带常出现的一些问题，譬如与金属耐磨条摩擦导致的使用寿命短，安全风险高，带子表面张力大等。

英特乐对于制罐行业和客户的充分了解，使得 9000 系列传送带在开发时就完全致力于解决客户的痛点。首先，它的使用寿命比传统的不锈钢传送带和其他模塑带更长。其次，9000 系列传送带所需的维护保养工作更少，从而使客户获得更长的正常运行时间。基于此，客户可以获得更高的生产效率。

更低的拥有成本

- 在酸性洗罐机内，英特乐传送带的使用寿命整体可达 10 年以上
- 与钢质传送带相比，金属耐磨条的磨损明显减少
- 模塑传送带 (MPB) 易于维护保养，并可按需进行分段维修
- 改造成本不到一年即可收回（具体取决于洗罐机的速度和现有工况条件）

减少废罐并提高罐体质量

- 模块化设计保证了传送带质量的稳定，维修后表现依然稳定
- 杜绝因为输送问题和金属耐磨条磨损而产生的倒罐问题
- 更加适用于瘦高型罐体（250 毫升和 330 毫升）
- 缩颈机的故障率降低 80%
- 不产生电化学反应

保障员工安全


- 模塑传送带 (MPB) 没有尖锐的外轮廓
- 耐磨条长时间使用后也不会变得尖锐

比不锈钢传送带的性能更出色

- 9000 系列传送带在保证性能的前提下使用寿命更长，使用场景更多
- 英特乐的传送带使用寿命优于行业同类产品
- 保证更稳定和更可靠的运行
- 不再担心不锈钢传送带与金属耐磨条，导轨和滚轮之间的磨损
- 保证罐体的输送平稳
- 柔性处理各种尺寸和样式的罐体

英特乐洗罐机改造服务

从客户的角度出发，英特乐也提供洗罐机的传送带改造项目，相关服务包括洗罐机目前运行健康检查，改造指导，改造需求评审会，安装指导，后续一系列的运行健康检查等。在特定地区，英特乐还可以通过洗罐机优化项目，为客户提供洗罐机的整体解决方案。这个计划包含了更多的性能保证，更长的传送带保修期以及行业专家建议，同时一站式完成整个洗罐机改造项目。



如需了解详细信息，请联系[英特乐客户服务部](#)。