

ELIMINE LAS PLACAS INACTIVAS Y REDUZCA EL DESPERDICIO CON LAS TRANSFERENCIAS ESTRECHAS DE INTRALOX PARA LA FABRICACIÓN DE LATAS

Las barras frontales de las bandas de transferencia estrecha de la serie 570 de Intralox® ofrecen las separaciones de transferencia más pequeñas posibles, lo que permite eliminar las placas inactivas. Nuestras bandas de transferencia estrecha han demostrado en pruebas de campo que reducen el desperdicio de latas vacías de 12 onzas en un 70 % en comparación con las transferencias de placas inactivas, y evitan que las latas se queden atascadas en las placas inactivas. Combínelas con nuestra unidad de transferencia tipo barra frontal premontada para incorporar en su empresa una transferencia de conexión salida-entrada alineada, nivelada y espaciada para alcanzar un rendimiento óptimo.



Banda de transferencia estrecha S570

- Las barras frontales, de tamaño reducido, transfieren de forma segura productos pequeños propensos a volcarse, como latas de aluminio vacías sin placas inactivas
- La superficie Flat Top garantiza que los productos permanezcan en posición vertical y con la orientación adecuada




Unidad de transferencia tipo barra frontal

- El espaciado, la alineación y la cascada prediseñados evitan las sorpresas
- El montaje previo acelera la instalación y elimina los ajustes posteriores a la instalación

Transferencias estrechas óptimas sin placas inactivas

- Reducción del vuelco de las latas y el desperdicio en un 70 % en comparación con las transferencias de placas inactivas
- Reducción del tiempo de ingeniería e instalación en aproximadamente un 50 %
- Eliminación de latas atascadas en placas inactivas y de la mano de obra necesaria para despejarlas en los cambios de etiqueta
- Reducción del riesgo de paletización de etiquetas mezcladas
- Eliminación del mantenimiento de placas inactivas, que requiere mucho tiempo y esfuerzo, en transportadores de difícil acceso



Para obtener más información sobre nuestra solución de transferencia estrecha para la fabricación de latas, [póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox.](#)