

Op werkplaatsen waar een bepaald PBM gedragen moet worden, moeten passende pictogrammen worden opgehangen. Onderstaande tabel geeft de verschillende pictogrammen en hun betekenis weer.

Pictogram	Betekenis
	Veiligheidshelm verplicht
	Oogbescherming verplicht
	Gelaatsbescherming verplicht
	Gehoorbescherming verplicht
	Veiligheidshandschoenen verplicht
	Veiligheidsschoenen verplicht
	Ademhalingsbescherming verplicht
	Beschermende kleding verplicht
	Individueel veiligheidsharnas verplicht