

## Taśmy HDE PK S800 ograniczają zużycie, uszkodzenia i skracają czas inspekcji

### Wyzwanie

- Cotygodniowe przypadki zanieczyszczenia obcymi materiałami spowodowane pękaniem modułów taśmy z tworzywa sztucznego
- Opóźnione uruchamianie z powodu długich inspekcji taśmy

### Rozwiązanie

Intralox® Open Hinge Flat Top S800 z brzegami Heavy-Duty Edge z materiału PK

### Rezultaty

- **Całkowita eliminacja przypadków zanieczyszczenia obcymi materiałami spowodowanego odłamkami taśm**
- **Minimalne zużycie w porównaniu z poprzednimi taśmami**
- **Skrócenie czasu przeznaczanego na inspekcje taśm o ok. 30%**

**ZERO**

PRZYPADKÓW  
ZANIECZYSZCZENIA  
OBCYMI MATERIAŁAMI  
SPOWODOWANEGO ODŁAMKAMI  
TAŚM PO WDROŻENIU

**~30%**

SKRÓCENIE CZASU  
PRZEZNACZANEGO  
NA INSPEKCJE TAŚM



” Taśmy HDE PK S800 nie wykazują tak dużego zużycia, jak nasze poprzednie taśmy, a ich brzegi nadal wyglądają tak, jak w dniu zamontowania. Teraz możemy szybko przeprowadzać kontrole taśm zamiast sprawdzać brzeg po brzegu. Wymieniliśmy wiele taśm na model z materiału PK. ”