

S800 HDE PK-Förderband Reduziert Verschleiß, Bruch und Inspektionszeit

Herausforderung

- Wöchentliche Vorfälle mit Fremdkörpern aufgrund von defekten Kunststoffbandmodulen
- Verzögerte Inbetriebnahme aufgrund langwieriger Bandinspektionen

Lösung

Intralox® S800 Open Hinge Flat Top mit robuster Kante aus PK-Material

Ergebnisse

- **Eine vollständige Beseitigung von Vorfällen mit Fremdkörpern im Zusammenhang mit Bändern**
- **Minimaler Verschleiß im Vergleich zu früheren Bändern**
- **~30 % weniger Zeit für die Bandinspektion**

KEINE

BANDBEDINGTEN VORFÄLLE
MIT FREMKÖRPERN NACH DER
IMPLEMENTIERUNG

~30 %

WENIGER ZEIT FÜR
DIE BANDINSPEKTION



” Die S800 HDE PK-Bänder zeigen bei weitem nicht so viel Verschleiß wie unsere vorherigen Bänder, und die Kanten sehen immer noch so aus wie am Tag der Installation. Wir können nun schnelle Bandprüfungen durchführen, anstatt jede einzelne Kante prüfen zu müssen. Wir haben mehrere Bänder durch PK ersetzt. “