

DŮLEŽITÉ: Bezpečnostní upozornění – 3M (Peltor) X4A/X4P3

Čísla produktů značky Kramp PEX4A/PEX4P3E

Vážená zákaznice / vážený zákazník,

podle našich záznamů jsme Vám v posledních několika letech dodali produkt **3M (Peltor) X4A anebo X4P3**. Čísla produktů značky Kramp PEX4A/PEX4P3E. Výrobce nás bohužel varoval, že se u tohoto produktu může vyskytnout problém s kvalitou. Bezprostředním opatřením, které jsme přijali, byla kontrola všech našich zásob, přičemž jsme vyčlenili všechny dotčené položky a vrátili je našemu dodavateli. Laskavě, ale naléhavě vás žádáme, abyste se řídili pokyny uvedenými v tomto dopise.

Závada se týká produktů vyrobených v období od března 2020 do září 2022. Na vnějším povrchu těchto produktů se mohou začít objevovat praskliny. Ty se již nesmí používat, ale musí se vrátit zničené, i když na nich (zatím) nejsou vidět žádné trhliny. Neprodleně ukončete jejich používání a co nejdříve postupujte podle připojených pokynů. Informujte prosím také své zákazníky, jimž jste tyto produkty prodali, a požádejte je, aby učinili stejná opatření.

Identifikace:

Číslo modelu [Model] a datum výroby [Mfg.] Měsíc/rok, jak je uvedeno na produktu:



Požadovaná opatření

1. Přečtěte si prosím tento dopis pozorně a případně jej předejte svým zákazníkům.
2. Zkontrolujte prosím u svých položek číslo modelu [Model] a datum výroby [Mfg], jak je uvedeno na obrázku výše. Položky s číslem modelu **X4A a/nebo X4P3** vyrobené v **období 03/2020 - 09/2022** by se již neměly používat.
3. V příloženém formuláři uveďte celkový počet položek a vyplňte zbývající údaje.
4. Zničte všechny (případně) dotčené předměty tak, aby je již nebylo možné používat. Pořídte fotografie zničených předmětů s uvedením čísla modelu a data výroby.
5. Vyplněný formulář včetně fotografií zašlete zpět **do 22. 7. 2024** kontaktní osobě uvedené v e-mailu.
6. Poté vám bezplatně zašleme náhradní výrobky.