

## A esteira S800 HDE PK reduz o desgaste, a quebra e o tempo de inspeção

### Desafio

- Incidentes semanais com corpos estranhos devido a presença de módulos de esteira plástica quebrados
- Atraso no início das operações devido a longas inspeções da esteira

### Solução

Esteira S800 Open Hinge Flat Top da Intralox®, com borda Heavy-Duty em policetona

### Resultados

- **Eliminação total de incidentes com corpos estranhos relacionados à esteira**
- **Desgaste mínimo em comparação com as esteiras anteriores**
- **Redução de 30% no tempo de inspeção da esteira**

**ZERO**

INCIDENTES COM CORPOS ESTRANHOS RELACIONADOS À ESTEIRA, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO

**~30%**

DE REDUÇÃO NO TEMPO DE INSPEÇÃO DA ESTEIRA



“As esteiras S800 HDE PK não sofrem tanto desgaste quanto as nossas esteiras anteriores, e as bordas ainda parecem tão novas como no dia em que as instalamos. Agora podemos realizar inspeções rápidas da esteira, em vez de verificar borda por borda. Substituímos várias esteiras com policetona.”