

Les tapis S800 HDE en polycétone réduisent l'usure, les ruptures et le temps d'inspection

Défis

- Incidents hebdomadaires liés à la présence de corps étrangers (CE) à cause de modules de tapis en plastique cassés
- Mise en route retardée en raison de longues inspections des tapis

Solution

Tapis Série 800 Open Hinge Flat Top d'Intralox® avec Heavy-Duty Edge en polycétone

Résultats

- **Élimination complète des incidents liés à la présence de corps étrangers provenant des tapis**
- **Usure minimale par rapport aux tapis précédents**
- **Réduction d'environ 30 % du temps d'inspection des tapis**

AUCUN

INCIDENT LIÉ À LA PRÉSENCE
DE CORPS ÉTRANGERS
PROVENANT DES TAPIS
APRÈS LA MISE EN ŒUVRE

**ENVIRON
30 %**

DE RÉDUCTION DU
TEMPS D'INSPECTION
DES TAPIS



« Les tapis Série 800 HDE en polycétone montrent une usure qui n'est en rien similaire à celle de nos tapis précédents. Les bords sont toujours comme neufs. Nous pouvons désormais effectuer les inspections des tapis plus facilement puisque nous n'avons plus besoin de faire une vérification bord par bord. Nous avons remplacé plusieurs tapis par des tapis en polycétone. »