

Las **bandas S800 HDE PK** reducen el desgaste, la rotura y el tiempo de inspección

Desafío

- Incidentes semanales provocados por materiales extraños procedentes de la rotura de los módulos de banda de plástico.
- Puesta en marcha retardada debido a las largas inspecciones de las bandas.

Solución

S800 Open Hinge Flat Top de Intralox® con borde de carga alta de policetona (PK).

Resultados

- **Eliminación total de incidentes por materiales extraños relacionados con las bandas.**
- **Desgaste mínimo en comparación con las bandas anteriores.**
- **Reducción de aproximadamente el 30 % en el tiempo de inspección de las bandas.**

CERO

INCIDENTES POR MATERIALES
EXTRAÑOS RELACIONADOS
CON LAS BANDAS DESPUÉS
DE LA IMPLEMENTACIÓN

~30 %

DE REDUCCIÓN
EN EL TIEMPO DE
INSPECCIÓN DE
LAS BANDAS



“Las bandas S800 HDE PK no muestran ni mucho menos el mismo desgaste que las bandas anteriores, y los bordes siguen teniendo la misma apariencia que el día que las instalamos. Ahora que hemos sustituido varias bandas por las de policetona (PK), en lugar de comprobarlas borde a borde, podemos realizar las inspecciones con rapidez.”